

进行整改。

二、评估结论

事故调查报告中有相关处理建议，具体如下表：

序	责任人员	单位及职务	处理内容	落实情况
一	刘某某	无	因涉嫌构成刑事犯罪，建议由公安机关立案侦查。	
			安分局依法追究其刑事责任。	
二	王某某	无	对事故的发生负有主要责任。	
			因涉嫌构成刑事犯罪，建议由公安机关立案侦查。	
			安分局依法追究其刑事责任。	

违反了《中华人民共和国安全
生产法》第四十九条的规定，对事

管理局依法给予行政处罚。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，对事

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，对事

入考核内容。

三、工作建议

临时性建筑工程和限额以下小型工程存在工程小、工期

短、质量难以保证、安全监管难度大、安全隐患多、事故易发

等特点，建议采取以下措施，切实加强安全监管。

一是压实主体责任。建设单位要严格落实主体责任，不得

以包代管、以租代管，不得将工程发包给不具备相应资质

的